

大气污染综合治理强化督查

环保部京津冀及周边地区大气污染防治强化督查交办问题(滨州)(1-7批)-3

为全面实现《大气污染防治行动计划》确定的目标任务,切实改善京津冀及周边地区环境空气质量,环保部对京津冀及周边地区"2+26"城市开展为期一年的大气污染综合治理强化督查。4月7日起,环保部强化督查第二十督查组正式进驻我市开展驻点督查。截至9月15日,督查组共检查污染源2293个,发现问题1107个,整改完成1037个,正在整改70个。期间共向我市转办了7批362件重点督办环境问题。目前,362件督办问题已全部整改完毕。

\dashv				县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	维度	整改措施	是否完成 整改	处罚类型	处罚文号	处罚金 (元)
32	6-T017-SD	5月31日	滨州	惠民县	惠民县	山东辰星耐磨材 料有限公司	1.该企业2座380m°高炉,1座90m°烧结机属于国家淘汰落后产能;2.3座高炉出铁场出铁口未封闭,烟尘无组织排放严重;3.自建厂以来未取得排污可证;4.烧结机入料口无除尘设施。部分原料露天堆存,无喷淋抑尘措施,粉尘无组织排放严重;5.高炉配套设施热风炉布袋除尘器损坏,粉尘排放严重。	117° 35′ 5″	37° 19′ 60″	1、《国家发展改革委关于修改、产业结构调整指导目录(2011 年本)〉有关条款的决定》不属于淘汰落后产能。2、3座高炉出铁场出铁口未封闭,烟尘无组织排放严重的问题,下达处罚文书,现出铁口已封闭,整改完成。3、无排污许可证的问题,山东省一直没有实施排污许可证制度,现正准备对全县的火电、造纸行业进行排污许可证的申领工作。4、烧结机入料口无除尘设施,部分原料露天堆存,无喷淋抑尘措施,粉尘无组织排放严重的问题,下达处罚文书,企业上料口拟搭建年间全部密闭,正在建设当中。5、高炉配套设施热风炉布袋除尘器损坏,粉尘排放严重的问题,现已更换完成所有破损除尘元件。	是	行政处罚	惠环罚字【2017】 128号 惠环罚字【2017】 129号	40000
33	6-T018-SD	5月31日	滨州	阳信县	山东省滨州市阳信 县 S12 (滨德高速)	山东科宇能源有限公司	1. 该企业正在生产,无排污许可证;2. 成品库无组织排放严重,除尘设施闲置未用;3. 脱硫后, 坝气排放托尾严重,4.3 号锅炉烟气脱硫设施检修,生产线正在生产,烟气未经处理经原烟道排放;5. 料场正在全封闭,但无喷淋设施。	117° 36′ 46″	37° 41′ 46″	1.山东省将于2017年全面推行排污许可证制度。6月底前完成火电、造纸行业企业排污许可证申请与核发工作年底前完成"大气十条"和"水十条"重点行业、产能过剩行业排污许可证核发工作。该公司将按照山东省排污许可证的度。4月水、产能过剩行业排污许可证核发工作。该公司将按照山东省排污许可证的建发工作进度安排开展排污许可证的更领工作。 2.经查、该公司搜烧石油焦成品仓库的除金设施与车间内的排料系统为联顿共用工程。当生产排料时,除金设施自动启动开始工作,当排料停止时,除金设施延时30秒后自动停止工作。5月31日上午,督察组在进行现场检查时,这公司搜烧石油焦成品仓库正处于停排结束状态,成品仓库的除金设施没有启动,并非闲置未用。3.督察组在现场检查时,现场抽查了2.号限成储的自动在线监索统制,每位农港、经过适查和校准、废气自动在线监控系统,并与省、市、县三级环保部门联网。经查看该公司废气在线监控数据,可以检定达标排放,针对照气排的拖尾问题。经查看该公司废气在线监控数据,可以稳定达标排放,针对照气排政拖斥问题。该公司已经开展了湿电除尘技术改造工程,设定完成后污染物物定将进一步降低、彻底解决理气排放拖尾问题。4.经过调查,该公司4号脱硫塔正在检修。3号脱硫塔正常运行。该公司于2017年5月25日向县环保局提交了《关于4号脱硫系统停运维修更换设备的申请》文件。该公司对4号脱硫塔进行处理。4号脱硫塔进行现务生产资线等生产使接触护。由4号脱硫塔方贵均强度,该公司对新更换的钢制规道的内整涂抹了耐腐蚀和耐高温的新型材料。4号脱硫络冷运。按照检修计划,该公司对新更换的钢制规道的内整涂抹了耐腐蚀和耐高温的新型材料。4号脱硫络冷运。按照检修计划,该公司对新更换的钢制规道的内整涂抹了耐腐蚀和耐高温的新型材料进行,升温于燥,从而蒸发出少量的蒸汽由烟道排出,不是生产中产生的烟气直接外排。5.该公司由于的原理的原理,该公司利用,该公司利用,这公司和周建设了高于物料的围挡,目前正在对料场进行全身份。该公司自前正加快施工进度,预计6月9日原料可完工。该公司在日常管理中已使用洒水车对率场进行至液水增,为环境工作进度安排开展排污的可论的增加东将平均流流,是以下流流,以对对水流流流,是以下流流流流流流流,是以下流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流	是	/	/	/
34	6-T024-SD	6月3日	滨州	邹平县	山东省滨州市邹平 县临池镇小黄埠村	邹平长山实业有 限公司	1. 在线监测分析仪量程设置过高;2. 五号机组在线监测设备采样管直接通入分析仪,反吹泵弃置不用;3. 五号, 八号机组粉尘仪 PLC 故障正常不能正常上传监测数据, 在线和中控系统粉尘浓度显示为0;4. 八号机组排放口在线监测数据异常,并且未验收。	117° 52′ 1″	36° 53′ 54″	1.该公司配套安装的在线监测设备经滨州市环境保护监测站现场勘定后安装,已通过环保部门验收,电厂5-75机组的在线监测设备的量程虽然相对大一点,但第三方运维公司定期开展巡检,校准等运维工作,持续做好自动监控数据有效性审核工作,在线监测设备符合176,175等环保相关的技术要求,数据即真实有效。2.现该单位已在压缩空气和采样管之间安装除水装置脱除水气,充分发挥反吹泵作用,提升在线监测数据的准确性。3.5号炉于6月3日到厂更换了PLC,该问题已解决。8#机组烟尘仪数据传输故障,数据只能就地显示,但无法传到数采仪、滨州恺迪立即向环保部门申报了设备故障报告,目前设备正在返修。4.2017年3月,该公司已向滨州市环保局递交了验收申请,下一步按照程序完成验收。	J			
35	6-T025-SD	6月3日	滨州	邹平县	山东省滨州市邹平 县长山镇会仙四路	山东齐星长山热 电有限公司	1. 烟气管道膨胀节破损松动,有烟气外溢,在线监测数据失真;2. 排放口在线监测采样管直接通入分析仪,反吹泵弃置不用;3. 在线监测设备分析仪量程设置过高。		36° 53′ 15″	 1.该公司已对破损烟气管道节进行修复。 2.现该单位已在压缩空气和采样管之间安装除水装置脱除水气,充分发挥反吹泵作用,提升在线监测数据的准确性。 3.根据在线设施运营维护单位反馈,该分析仪量程在出厂时已固定,后期无法调整。由于此分析仪安装较早,安装时是按照原有排放标准设置的量程。 4.该公司对出灰仓和出渣仓外灰、造立即进行了清理,规已清理完毕。 1.根据《山东省区域性大气污染物综合排放标准》的要求,该公司在线设备含氧量参与折算。同时,运维公司次 	是			
36	6-T026-SD	6月3日	滨州	邹平县	山东省滨州市邹平 县长山镇	邹平县鲁扬碳素 有限责任公司	1. 脱硫设备到排放口的烟气管道同存在多道闸门,管道 封闭不严,有空气进入稀释烟气,在线监测设备显示氧含量为15%-20%,数据失真;2. 脱硫中控室,运行台账不完善,不能显示主要数据;3. 在线监测分析仪氮氧化物量程低于排放标准。	I	36° 54′ 30″	1. 依賴·Ш·米省区域性人气污染物综合排放标准的效果,该公司在线设备含氧量参与拼景。问时,这维公司来在线进行含氧量测试,通氮气测含氧量为08. 接货测量空气显示含氧量为20. 65%,仅多删试基本准确。 2. 针对替察组提出的问题,该公司正在完善运行台账,下一步将规范记录相关数据信息。 3. 经在线设施厂家反馈,该量程测量公示在山东省环保厅对接动态管控时已备案。根据相关公示计算,当一军化氮测量到267mg/M3的时候,NOX干基值为453mg/M3,大于企业排放标准300mg/M3。同时,该分析仅具备超量程显示功能,对超出量程的浓度,该仪器也能进行正常测量。 4.针对石油焦上料口未封闭,无收尘装置问题,邹平县环保局依法下达行政处罚,责令改正违法行为,并处罚款、万元。同时,针对督察组发现的问题,县环保局下达整改通知,要求制定整改方案,定期报送整改情况,目前该公司整改方案已报备,正在按照方案要求进行整改。	是是	一般行政处罚	邹环罚字[2017] 131 号	27.
37	7-T069-SD	6月21日	滨州	惠民县	惠民县姜楼镇黄新 庄村	惠民县勇超塑料 制品有限公司	现场检查时,企业有8条塑料颗粒生产线正常生产,8条 正在建设;未批先建,无环评审批手续,原料和产品露天 推放,无防药业措施,产产车间VOCs 无组织排放严重,收 集治理设施未安装到位。	117° 26′ 14″	37° 12′ 17″	1、环评手续完善之前不再生产;2、对物料进行覆盖;3、完成大气污染治理设施竣工验收。	是	行政处罚	惠环罚字【2017】 146号	100
38	7-T070-SD	6月21日	滨州	惠民县	惠民县姜楼镇	山东滨州双保绳 网有限公司	现场检查时,企业2条生产线正常生产;有环评审批手续,"三同时"未验收;拉丝工序产生的VOCs无组织排放,收集治理设施未安装。	117° 30′ 7″	37° 13′ 47″	1、环评手续完善之前不再生产; 2、完成大气污染治理设施竣工验收。	是	行政处罚	惠环罚字【2017】 147号	100
9	7-T071-SD	6月28日	滨州	惠民县	惠民县桑落墅镇桑 西村	天禧牧业有限公 司桑落墅分公司	该单位有2蒸吨/小时的燃煤锅炉1台,现场检查时企业 生产正常,锅炉运行正常,引风机未开启,脱硫除尘设施 喷淋回用水星酸性。除脱硫除尘设施排气筒外,仍存在 直排烟囱,两个排气筒间存在三通;燃煤露天堆放,无 "三防"措施。	117° 42′ 49″	37° 30′ 9″	拆除燃煤锅炉。	是	行政处罚	惠环罚字【2017】 161号	100
40	7-T072-SD	6月28日	滨州	惠民县	惠民县桑落墅镇经 贸园区	山东惠人食品有 限公司	该单位有2蒸吨/小时的燃煤锅炉1台,现场检查时企业 处于停产状态,锅炉处于保温状态,脱硫除尘设施引风 机未开启,脱硫除尘设施喷淋回用水星酸性,经现场询 问,约1个月加碱1次,企业每日20时开始生产。	117° 45′ 25″	37° 30′ 38″	拆除燃煤锅炉。	是	行政处罚	惠环罚字【2017】 159号	10
41	7-T073-SD 7-T074-SD		滨州	惠民县	山东省滨州市惠民 县石庙镇 山东省滨州市惠民 县孙武镇	山东惠民欢腾饲料有限责任公司 惠民县铁军门业 有限公司	现场检查时正在生产,2吨燃煤锅炉脱硫除尘设施未运行。 现场检查时未生产,喷漆车间未安装VOCs治理设施。	117° 43′ 8″ 117° 49′ 20″	37° 46′ 68″ 37° 47′ 33″	立即拆除燃煤锅炉。 停止生产,安装VOC治理设施。	是是	行政处罚	惠环罚字【2017】	20
43	7-T142-SD	6月27日	滨州	惠民县	惠民县清河镇丁庄路口东200米	惠民县东方豆制品有限公司	该单位有2蒸吨/小时的燃煤锅炉1台,现场检查时企业 停产、锅炉处于保温状态;烟囱有排烟现象,只有除尘设施,但闲置未启用;无脱硫设施。	117° 40′ 59″	37° 18′ 24″	拆除燃煤锅炉。	是		243 9	
44	7-T143-SD	6月27日	滨州	惠民县	惠民县李庄镇惠青 路东侧	惠民县李庄镇鑫 龙宇绳网厂	该单位主要生产绳网,拉丝工序有VOCs排放,现场检查时企业刚刚停产,拉丝机仍在出料,VOCs收集处理装置损坏未开启。	117° 36′ 12″	37° 15′ 45″	进行大气污染防治设施检修,保证正常开启。	是	行政处罚	惠环罚字【2017】 163号	20
15	7-T144-SD	6月27日	滨州	惠民县	惠民县李庄镇政府 南大桥路以西	惠民县鼎银加油 站	该加油站共有3台汽油加油机,2#、5#加油机为92#汽油加油机,6#加油机为95#汽油加油机,均无油气回收装置。	117° 36′ 12″	37° 15′ 13″	对汽油加油机安装油气回收装置。	是	行政处罚	惠环罚字【2017】 162号	2
46	7-T145-SD	6月27日	滨州	思民思	惠民县李庄镇驻地	山东滨州恒大化 纤绳网有限公司	该单位有塑料拉丝生产线8条,现场检查时生产正常。 拉丝工序采用燃煤加热,燃煤废气无大气污染物处理设施,直排外环境;有VOCs治理设施1套,采用光氧化处理工艺,现场检查时,该处理设施未开启,燃煤及煤渣露天堆放,无"三防"措施。	117° 36′ 12″	37° 15′ 45″	1、拉丝工序改为电加热,拆除燃煤锅炉;2、加强光氧化VOC治理设备的管理,保证正常开启;3、将燃煤及煤渣清运。	是	行政处罚	惠环罚字【2017】 168号惠环罚字 【2017】169号惠 环罚字【2017】170 号	
47	7-T146-SD	6月27日	滨州	惠民县	惠民县城大济路8号 和美产业园	山东和美集团有 限公司	该单位有2蒸吨/小时的燃煤锅炉1台,现场检查时企业 生产正常,锅炉正常使用,引风机未开启,锅炉脱硫除尘 设施开启,但循环喷淋水呈中性,现场无法找到片碱 该单位有5蒸吨/小时的燃煤锅炉1台,现场检查时企业	117° 30′ 34″	37° 26′ 58″	拆除燃煤锅炉。	是	行政处罚	惠环罚字【2017】 160号	10
48	7-T147-SD	6月27日	滨州	惠民县	惠民孙武街道办事 处大朱村北	山东立方木业科 技有限公司	生产正常,锅炉正常使用,燃料采用木板下脚料及燃煤,引风机未开启,锅炉脱硫除尘设施开启,但循环喷淋水呈中性;该单位有喷漆工艺,橱柜喷漆废气、木门喷漆废气仅有水幕帘设施,无环评审批中要求的低温等离子净化装置。	117° 29′ 56″	37° 26′ 34″	1、燃煤锅炉已拆除; 2、喷漆工序安装大气污染防治设施。	是	行政处罚	惠环罚字【2017】 259号 惠环罚字【2017】 260号	150
49	7-T148-SD	6月27日	滨州	惠民县	惠民县经济开发区	山东惠民明达油 棉有限公司	该单位有10 蒸吨/小时燃煤锅炉1台,现场检查时生产 正常,脱硫除尘设施喷淋回用水泵故障停用,回用水呈 中性,脱硫除尘设施引风机未开启。	117° 33′ 9″	37° 28′ 35″	拆除燃煤锅炉。	是	行政处罚	惠环罚字【2017】 164号 惠环罚字【2017】	10
50	7-T149-SD	6月27日	滨州	惠民县	惠民县永莘路北侧 (惠民县经济开发 区)	山东惠民明洋木 业有限公司	该单位有180万大卡的导热油炉1台,现场检查时,生产 正常,导热油炉大气污染物处理设施脱硫除尘喷淋循环 设施闲置未开启,喷淋循环水呈中性。	117° 33′ 15″	37° 29′ 34″	拆除燃煤锅炉。	是	行政处罚	165号 惠环罚字【2017】 187号	1 11
51	7-T092-SD	6月18日	滨州	阳信县	阳信县商店镇小桑 经贸园区	阳信金鑫电子有 限公司	现场检查时,企业正在生产;酸洗工序和喷焊工序产生的VOCs通过抽风机直排,无VOCs治理设施;污水处理站无加药记录,现场查看有5月1日至20日加药记录,5月20日之后无加药记录;危险废物管理不规范,现场不能提供危险废物管理台帐、处置协议和危险废物转移五联埠,危险废物布放场所无危废标记,且未设置围堰,部分危险废物露天堆放。	117° 39′ 3″	37° 29′ 42″	针对阳信金鑫电子有限公司存在的环境违法行为,县环保局已向其下达《阳信县环境保护局责令改正违法行为、决定书》(阳环责改字(2017)89号),责令该公司年产1000KC二极管项目自接到决定书之日起2个月内对年产1000KK二极管项目酸洗工序和喷焊工序安装、使用V0Cs污染防治设施,并完善污水处理站加药记录,规范操作流程,对危险废物贮存进行整改,规范设置危险废物识别标志,建立健全危险废物管理制度,完善危险废物管组账、处置协议,对贮存的危险废物进行规范处置。同时,县环保局对阳信金鑫电子有限公司环境违法行为已进行立案处罚(阳环罚字[2017]122号、阳环罚字[2017]124号)。目前罚款已缴纳到位,以上问题整改完毕。	是	行政处罚	阳环罚字[2017] 122号、阳环罚字 [2017]124号	: 10万
52	7-T093-SD	6月18日	滨州	阳信县	阳信县商店镇驻地		现场检查时,企业正在生产;现场不能提供环保手续;原料露天堆放,无喷淋设施;车辆出入喷淋设施不能正常使用。	117° 39′ 3″	37° 34′ 57″	针对山东省阳信宇通新型建材有限公司存在的环境违法行为,县环保局已向其下达《阳信县环境保护局责令改正违法行为决定书》《阳环责改字(2017)90号),责令该公司混凝土加工项目立即停止生产,并对露天堆放的砂石料和车辆出入喷淋设施进行整改。同时,县环保局对山东省阳信宇通新型建材有限公司环境违法行为已进行立案处罚(阳环罚字(2017)126号)。目前该公司以上问题已整改完毕,并通过了环保部门的竣工验收。	是	行政处罚	阳环罚字[2017] 126号	0.
53	7-T094-SD	6月18日	滨州	阳信县	阳信县河流镇电子 工业园	阳信鑫联不锈钢制品有限公司	现场检查时,企业正在生产;现场不能提供环保手续;生产车间粉尘无组织排放,无收集处置装置;超声波清洗工序产生的 VOCs 直接排放,无治理设施;原料(三氯乙稀)和废渣露天存放;无危险废物处置协议、管理台帐和危废处置五联单。	117° 39′ 20″	37° 35′ 32″	针对该公司存在的环境违法行为,2017年6月21日,县环保局执法人员对其下达了《责令改正环境违法行为决定书》《阳环责改字(2017)86号),责令该公司对不锈钢餐具项目车间内原有的吸尘风道进行整改,有效防止车间内粉尘无组织排放,环评中未涉及的超声波清洗工序立即停止建设并进行拆除,规范固体废物、危险废物贮存场所,设置标示标牌,并严格落实"五联单"制度。并进行立案处罚(阳环罚字[2017]114号)。目前,该公司已对原有的吸尘风道进行维修,加大了吸尘罩,更换了大功率电机;2017年6月21日下午,该公司尽超声波清洗工序进行了拆除,由原来的超声波清洗改为人工清洗;该公司已将原料(三氯乙烯)存放至已建成的仓库内,并设置了标识;对固体废物进行了清理,并建设了固体废物存贮场所。以上问题已整改完成。	是	行政处罚	阳环罚字[2017] 114号	10
54	7-T095-SD	6月22日	滨州	阳信县	阳信县经济开发区	阳信滨化滨阳油 气有限公司	经查看卸油录像,2017年6月21日17时45分装卸汽油时未正常连接油气回收装置。	117° 37′ 36″	37° 40′ 41″	针对阳信滨化滨阳油气有限公司存在的环境问题,县环保局已向其下达了《责令改正违法行为决定书(阳环责改字(2017)93号)》,责令其立即对存在的环境问题进行整改,严格按照操作规范正常使用油气回收装置,保证油气回收装置稳定运行,污染物达标排放。同时,县环保局对阳信滨化滨阳油气有限公司环境违法行为已立案调查进行行政处罚(阳环罚字[2017]123号)。	是	行政处罚	阳环罚字[2017] 123号	5
55	7-T096-SD	6月23日	滨州	阳信县	阳信县经济开发区 工业六路西段南侧		该单位正在正常生产,锅炉正常开启,锅炉消烟脱硫除尘器中脱硫循环水呈酸性。	117° 36′ 33″	37° 40′ 34″	进行行政处司(阳环司子[2017]123号)。 针对山东阳信兴业油脂化工有限公司存在的环境违法问题,县环保局已向其下达了《责令改正违法行为决定书》 (阳环责改字(2017)92号),责令其立即对存在的环境问题进行整改,严格按照规范操作运行污染治理设施,保证 污染治理设施稳定运行,污染物达标排放。同时,县环保局已对山东阳信火油油脂化工有限公司环境违法行头 立案调查,进行行政处罚(阳环罚字[2017]119号),责令其进行整改并处以罚款。另县环保局已将此案移交公安 部门(阳环拘移[2017]7号)。该公司燃煤锅炉已经拆除,燃气锅炉已经安装完毕。	是是	行政处罚、行政 拘留	阳环罚字[2017] 119号、阳环拘移 [2017]7号	; 2
56	7-T097-SD	6月23日	滨州	阳信县	阳信县经济开发区 工业九路东首路北		该单位锅炉正常运行,排气口存在三通,一路不经大气污染物处理设施可直接排放,现场检查该管路发烫正有废气通过,另一路通过锅炉消烟脱硫除尘器进行处理后排放,但该锅炉消烟除尘器循环水量极小,不能起到处理效果。	117° 38′ 14″	37° 41′ 39″	针对山东省阳信隆泰化工科技有限公司存在的环境违法问题,县环保局已向其下达了《责令停产整治决定书, (阳环停产字(2017)2号),责令其在确保生产安全的前提下立即停产整治。同时,县环保局已对山东省阳信隆泰 化工科技有限公司环境违法行为立案调查,进行行政处罚(阳环罚字[2017]118号)。另县环保局已将此案移交 公安部门(阳环拘移[2017]5号)。该公司燃煤锅炉已经拆除,燃气锅炉设备已经到厂。	是	行政处罚、行政 拘留	阳环罚字[2017] 118号、阳环拘移 [2017]5号	10
							该单位有10蒸吨/小时的燃煤锅炉1台,但环评审批为6			针对阳信诺瑞织品有限公司存在的环境违法问题,县环保局已向其下达了《责令改正违法行为决定书》(阳环责改字(2017)105号),责令其对存在的环境问题进行彻底有效整改,安装VOCs治理设施并正常使用。同时,县环			阳环罚字(2017)	