



山东省第四生态环境保护督察组 向滨州市交办信访件(第十六批)办理情况

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域 (**市**区/县)	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
1	D3BZ20240808001	来电	无棣县余家镇官家村,村东南角有一条灌溉沟渠,水发黑,存在臭味,漂浮着死鱼,污染源不详。	无棣县	水	8月9日,无棣县组织市生态环境局无棣分局、余家镇政府对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,1.余家镇官家村东南角约1公里外有2条东西走向灌溉沟渠,水质均较差。在2条沟渠之间有一鸡粪晾晒场,占地约30亩,场主为曾某某。晾晒场南、北两侧紧邻灌溉沟渠,2条灌溉沟渠通过晾晒场西侧的排碱沟相连。 2.晾晒场铺有黑色土布,周围无围挡,近期雨水较多,鸡粪经冲刷后流入西侧排碱沟,最后汇入南北2条灌溉沟渠内,水体恶化呈灰白色。 3.南北两条灌溉沟渠水面漂有少量死鱼,有异味。对南北两条灌溉沟渠取样检测,COD浓度分别为73mg/L、80mg/L,氨氮浓度分别为1.41mg/L、2.01mg/L,总磷浓度分别为0.45mg/L、0.88mg/L,均为劣V类水体。	属实	1.对晾晒的鸡粪进行清理,并妥善处置,8月12日已清理到位。 2.对灌溉沟渠内受污河段进行封堵,防止污染水体外流,将污染水体抽运至镇域污水管网,输送至乡镇污水处理厂处理,8月22日前完成。 3.对鸡粪晾晒场主曾某某进行立案调查。 4.加强巡查,严控鸡粪露天晾晒,减少环境污染。	加大畜禽粪污整治工作力度,对养殖行业进行摸排,发现问题及时整改,不断改善人居环境。	阶段办结		
2	D3BZ20240808002	来电	博兴县吕艺镇店子村村民魏某中,魏某义于村东南角养鸡(大棚),紧邻灌溉沟渠,粪便、污水直接向灌溉沟渠排放,前期水为黑色,现水量很小(50厘米左右),能看到粪便于沟底。	博兴县	水	8月9日,博兴县组织市生态环境局博兴分局、县畜牧兽医服务中心、吕艺镇政府对信访件反映问题进行调查核实: 经查,1.信访人反映的吕艺镇店子村东南角共有养鸡户2户。东侧养鸡户魏某(别名:魏某义),存栏肉鸡14800只,建有养鸡大棚2个,未配套粪污池;西侧养鸡户魏某刚(别名:魏某中),养殖规模6000只,建有养鸡大棚2个,配套粪污池15m³,现已停养。 2.东侧养鸡户魏某刚将养殖粪便直接堆放在养鸡大棚东侧空地,下雨时溢流至南侧沟内,沟内水质呈黑色,沟宽约0.5米,水深约0.3米,污染水面长约30米,污水约45立方米。 3.西侧养鸡户魏某刚的鸭子现已全部售卖,养殖期间粪便直接堆放在养鸡大棚东侧空地,粪水溢流至养殖区西、北侧沟内,沟渠内水质呈黑色,沟宽约1米,水深约0.3米,污染水面长约10米,污水约3立方米。	属实	1.责令两家养鸡户立即清理外溢的粪便,打扫场区卫生,并将周边沟渠内约7.5立方米的粪污及污水清理至魏某刚的粪污池,沤肥后用于周边种植户的农田施肥。截至8月11日,已全部清理完成。 2.要求魏某强新建30m³的粪污池,在新粪污池建成前,及时收集并清运粪污,不得排往周围沟渠。粪污池建成后,粪便肥用于周边种植户的农田施肥。	定期对各养殖户生态环境保护落实情况进行检查,严防严控,确保全县生态环境保护形势持续良好发展。	已办结		
3	D3BZ20240808003	来电	对D3BZ20240729036不满意情况:博兴县兴福镇镇冠金属有限公司(万事达路),2023年、2024年2月份、5月份均有厕所倾覆倒过废液,几天之内不会消失,班长王某某被安排排倒过,要求抽检测所内水的样本,调漆房内有变频可手动操作的鼓风机(另一个在烤炉的出口)来吸附喷漆的废气,可操作不吸附,无任何处理的直接外排,存在污染。	博兴县	大气	8月9日,博兴县组织市生态环境局博兴分局、兴福镇政府对信访件反映的问题进行现场调查核实: 经查,该信访件与D3BZ20240729036号信访件内容基本一致。1.信访人反映的该公司为山东澳航新材料有限公司,位于兴福镇工业园西侧南院,万事达路西侧,该公司12万吨/年彩色钢板连续生产线及30万吨/年热镀锌镀锌钢板项目,环保手续齐全。 2.该公司钝化工段钝化液使用减少后后进行添加,很少更换,只有在不符合使用要求后进行更换,产生钝化液,暂存于危废仓库内。现场检查时,危废仓库内存有废钝化液约200公斤。8月11日,市生态环境局博兴分局对厕所粪污进行取样,检测结果pH值7.51、总磷0.023mg/L、六价铬0.004L,检测结果中含有重金属。 3.调漆房内,烤炉出口段均未发现变频可手动操作的鼓风机。彩涂生产线有两个密闭喷涂间,每个喷涂间内有一个变频可手动操作的鼓风机,可根据生产负荷调节风量,喷涂间内有机废气经“喷淋+除雾+TO高温焚烧”处理后有组织排放。其废气污染源在线监控数据显示,该公司有组织废气达标排放。现场检查时,该公司正在生产,风机正开启,车间内有轻微异味。4.8月4日,市生态环境局博兴分局聘请第三方检测公司对该公司有组织和无组织废气进行了取样检测,检测结果均达标。	部分属实	1.要求该公司做好废气治理设施运行维护,确保治理设施正常运行,废气达标排放。 2.要求该公司严格落实危废管理制度,抓好危废收集、贮存、转移处置等各环节规范化管理,严守环境安全底线。 3.根据厕所粪污检测数据,公安部门已介入调查。	强化督导检查。加大辖区企业环境执法检查力度,严厉打击环境违法行为。	阶段办结		
4	D3BZ20240808004	来电	沾化区利国乡001县道利国乡农业北侧有一木发生产公司,一直将公司生产造成的污水通过内部下水道对外排放。	沾化区	水	8月9日,沾化区组织市生态环境局沾化分局、利国乡政府对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,1.信访人反映的木发生产公司为滨州沾化区利国乡生物燃料有限公司,位于沾化区利国乡利下路荣高高速以北,主要进行木发加工、销售,2021年6月建成投产。 2.项目生产工序为原料切割、固化干燥、冷却外售,生产过程中不产生污水;废气治理设施喷淋水循环使用不外排;生活污水进入化粪池,定期清污。 3.厂内下水道为雨水管道,于厂区南侧设置有1个雨水外排口。厂内工人环保意识不强,将部分生活污水排入雨水管道内,流入厂区南侧小沟,水量较少。南侧小沟不与其他水体连通,无其他水体汇入。 4.现场检查时企业治污设施正常运行,厂区南侧小沟基本处于干涸状态,未发现其他污水外排情况。	属实	1.立即对沟渠内的生活污水进行收集,督促该公司修建废水收集池,对职工生活用水进行有效收集、规范处理,不得外排。废水收集池预计于8月16日前修建完成。 2.加强巡查力度,加大对乡镇村庄周边企业、小作坊的排查力度,严格落实污染防治要求。	强化执法监管,杜绝废水非法外排,切实保障生态环境安全。	阶段办结		
5	D3BZ20240808005	来电	无棣县柳堡镇汪家村南侧有四个鸡棚,养殖户一直将养殖污水排放到沟渠的水沟内,污染水源。	无棣县	水	8月9日无棣县组织畜牧兽医管理服务中心、柳堡镇政府对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,1.反映的4个养殖户鸡棚为某养殖户,2022年10月建成养殖肉鸡、鸭,配套建设有储粪池、污水沉淀池,建成后至2024年4月期间未养殖。2024年6月租给后居某养殖户,6月23日养殖第一棚肉鸡,存栏42000只,8月7日出栏。 2.养殖场所有一宽约3米、深约1.5米排涝沟,主要用于排涝,平时处于干涸状态。排涝沟两侧均有土坝,不与周围沟渠相连。肉鸡出栏冲槽污水部分流入东侧排涝沟内。养殖场储粪池未能及时清理,粪污溢流至排涝沟内。	属实	1.对流入东侧水沟内的粪污进行清理,并妥善处置,8月13日已清理完成。 2.对储粪池周围进行硬化,储粪池内鸡粪定期清理。 3.加强监管,督促养殖户规范建设配套设施,并及时清理粪污,防止粪污污染。	加大畜禽粪污整治工作力度,对养殖行业进行摸排,发现问题及时整改,不断改善人居环境。	已办结		
6	D3BZ20240808006	来电	邹平市孙镇镇大陈村东南角有一养殖户的养鸡户,一直向养殖场东侧的水沟内排放污水,后经书记协商该养殖户将水沟内的污水抽走,但河边的土壤已被污染呈现黑色。	邹平市	水	8月9日,邹平市组织邹平市农业农村局、孙镇政府对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,1.信访人反映的养殖户为蔡某养殖户,位于孙镇镇大陈村东南角,现存栏生猪约200头,建有粪污处理设施。 2.该养殖户在7月28日将发酵后的粪水在兑水稀释还田过程中,有少量粪水外溢至临近的生产沟中。7月30日,村书记协商该养殖户将水沟内的存水抽回至发酵池,现沟中无水,因粪污沉积沉淀导致沟渠底部呈现灰黑色,经测量,沟渠底部灰黑色泥层约3至5厘米。	属实	1.邹平市农业农村局、孙镇政府要求该户立即清理表层灰黑土壤,用于还田肥。8月9日,已清理完成。 2.畅通信访投诉渠道,提高发现问题能力,发现问题线索及时依法查处。	加强技术指导和培训,督促及时、规范清理粪污,维护良好生态环境。	已办结		
7	D3BZ20240808007	来电	滨城区山东通跃节能科技有限公司(220国道,西海五路,交叉口西南角)车发检测有限公司院内西侧成品车间内为成品保温材料的生产过程中违规使用三氟一氟甲烷制冷剂,该材料破坏臭氧层,认为污染大气。	经济技术开发区	大气	8月9日,开发区管委会组织区生态环境中心、里则街道办事处对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,信访人反映的山东通跃节能科技有限公司,位于山东省滨州经济技术开发区里则办事处西街沿河街32号。主要业务以销售聚氨酯、异氰酸酯为主,车间内大部分为贸易或贸易存储的聚氨酯包装产品(聚氨酯,异氰酸酯,阻燃剂)。车间东南角安装的一个储罐,用于将产品添加部分水和阻燃剂后分装销售。现场检查,未发现使用三氟一氟甲烷制冷剂情况。该企业规模小,工艺落后,环评等相关审批手续,不符合产业政策。	属实	1.对山东通跃节能科技有限公司予以取缔。 2.要求企业3天内对仓库内物品清空,8月12日已清理完成。	在全区开展“散乱污”企业专项整治行动,建立问题台账,制定整改措施,确保问题整改到位。	已办结		
8	D3BZ20240808008	来电	阳信县水落坡镇东同马村北侧有两家养猪场(老板叫某某,叫某某),一直向养猪场东侧的水沟内排放污水,导致沟内水发黑并散发臭味。	阳信县	固废	8月7日,阳信县组织畜牧兽医管理服务中心、水落坡镇政府对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,1.信访人反映的两家养猪场分别为阳信县水落坡镇达养殖场和阳信县水落坡镇根根养殖场。阳信县水落坡镇达养殖场,建设有猪舍1个,配套设施有沉淀池,肉猪存栏约20头。阳信县水落坡镇根根养殖场,建设有猪舍1个,配套设施有沉淀池,肉猪存栏约100头。两家养殖场均属于规模以下养殖,不属于禁养区。 2.阳信县水落坡镇达养殖场东侧有一条宽约3米、长约10米、深约1米的南北向水沟,水体不流动,沟内水体颜色较黑,有异味。 3.经调查,因夏季降雨量大,阳信县水落坡镇达养殖场院内散落的粪污、沉淀池外溢的粪污被雨水冲刷至该水沟,导致沟内水发黑并散发臭味。阳信县水落坡镇根根养殖场所产生的畜禽粪污和废水均排入沉淀池内,未发现外溢情况。	属实	1.阳信县水落坡镇达养殖场对沟渠水体进行清污,并对沟渠进行清淤。已于8月10日整改完成。 2.加强对畜禽养殖行业的巡查力度,增强汛期畜禽粪污管理工作,改善环境质量。	加大对畜禽养殖行业的巡查监管力度,建立长效机制,强化畜禽粪污综合利用技术指导,强化畜禽粪污行业规范和整治力度,保障群众环境权益。	已办结		
9	D3BZ20240808009	来电	惠民县桑落镇镇中燃煤厂广惠山东煤炭储运厂(315省道)每日装车时产生黑色煤炭粉末,扬尘严重。	惠民县	大气	8月9日,惠民县组织市生态环境局惠民分局、桑落镇政府对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,1.津惠(山东)煤炭贸易有限公司位于S315省道北侧,环保手续齐全。 2.该企业车间全封闭,有喷淋设施,在运输、装卸时易产生煤炭粉尘。现场检查时因市场原因,企业处于停产状态。	属实	1.使用吸扫车对厂区进行吸尘、清扫,洒水洒水作业。 2.对进出车辆严格落实箱体全覆盖措施,降低扬尘污染。 3.要求装卸煤炭时车间门窗关闭,开启喷淋设施。	加强日常监管,保障群众环境权益。	已办结		
10	D3BZ20240808010	来电	博兴县山东华韵新材料有限公司(博兴县206国道京博工业园内)长期在公司院内晾晒污泥,并未做防渗处理,认为存在污染地下水风险。	博兴县	固废	8月9日,博兴县组织市生态环境局博兴分局、博兴经济开发区对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,1.信访人反映的山东华韵新材料有限公司,位于博兴经济开发区化工园区,公司主要产品为冷轧板、镀锌钢板、彩涂板,环保手续齐全。 2.该公司建设有污水处理站,废水处理过程中产生污泥,经板框压滤机压滤后,由密闭传送带输送至危废仓库暂存,不进行晾晒,现场检查未发现晾晒污泥痕迹。 3.经询问企业负责人,3月18日,该公司板框压滤机曾发生故障无法运行,检修过程压滤机中少量污泥洒落,因含水率较大无法直接装包贮存,转移至压滤机南侧混凝土路面进行晾晒,3月20日全部装入吨包转移至危废仓库暂存。	基本属实	1.责令该企业加强污染治理设施维护,消除环境安全隐患。 2.督促企业规范危险废物管理,提高危险废物规范化管理水平。	督促企业严格落实各项环保措施,不断提升环保治理能力和水平。	已办结		
11	D3BZ20240808011	来电	邹平市孙镇镇信家村村内的生活污水随意排放流至田间右侧耕地,导致耕地内种植农作物部分死亡,造成严重土壤污染。	邹平市	水	8月9日,邹平市组织滨州市生态环境局邹平分局、邹平市农业农村局、孙镇政府对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,1.该村生活污水采用化粪池集中一处收集,储存在该村东南角,化粪池西侧约3米处有一观察井。未发现村内生活污水直排情况。 2.检查时发现,该观察井井盖盖有溢流水。因生活污水收集罐未及时清理,部分生活污水从观察井溢流,溢流水经排水沟渠流至信家村东南侧地头,造成积水,导致有4亩玉米出现叶片发黄。 3.邹平市生态环境监测中心对溢流水进行取样检测,经检测,水质符合《农村生活污水治理设施水污染物排放标准》(DB37 3693-2019)。	部分属实	1.联系运维单位,将该村生活污水储罐中的污水抽出并合规处理,增加清理频次。 2.密切关注孙镇镇信家村村东地堰玉米长势,做好田间技术指导。	加大排查力度,及时开展运维工作,保障农村生活污水及时拉运。	已办结		
12	D3BZ20240808012	来电	邹平市黛溪办事处城里村,村民韩某某承接为群众烧纸的经营活动,于家中每天早9时左右,18时左右烧大量的冥币、元宝,漂浮灰,存在浓烟。	邹平市	大气	8月9日,邹平市组织邹平市公安局、黛溪街道办事处对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,1.黛溪办事处城里村韩某某经营易上活动,院内有冥币、元宝等祭祀用品,有烧纸炉设备,纸灰袋存放。 2.经调查,前期韩某不定期于上午9时、傍晚18时左右烧纸冥币、元宝等祭祀用品,烧纸时存在浓烟,有漂浮灰。	属实	1.韩某将院内现存纸灰及时清理。 2.对韩某进行耐心劝导,引导其文明祭祀。韩某承诺“日后不在院内烧冥币、元宝”。	加强监管,加强宣传教育,大力推行文明祭祀新方式,多渠道宣传禁燃禁烧政策法规。	已办结		
13	D3BZ20240808013	来电	无棣县碧睿再生资源有限公司(无棣工业园,皇湖二路,开发四路以东)生产颗粒,固废无任何处理,直接倾倒在信阳镇柳家村北侧的水沟内,无棣县新君塑业有限公司(信阳一路)北侧水沟内,存在污染。	无棣县	固废	8月9日无棣县组织市生态环境局无棣分局、经济开发区管委会、信阳镇政府对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,1.无棣碧睿再生资源有限公司位于无棣经济开发区,生产项目为废旧资源综合利用项目,以再生PE、PP、PET为原料,经拆包、分拣、上料、破碎、清洗、甩干、造粒、冷却、切粒,生产PE、PP、PET再生颗粒。环评手续及排污许可齐全。 2.公司产生的固废来自清洗工序,原料在清洗过程中产生清洗池内的底泥及厂区污水处理站产生的污泥,均为一般固废。通过调阅企业签订的固废处置合同、转运磅单转运台账,和查阅厂区视频监控等,均证实企业固废均由有处理资质的公司接收处置。 3.信阳镇柳家村北侧有一水沟,水沟内未发现塑料垃圾和污泥污染的迹象。走访附近村民,均未发现倾倒废物的现象。柳家村柳某某房屋西北侧原有一面积约5平方米的低位处,低位处使用塑料垃圾与泥土混合填平。 4.无棣县新君塑业有限公司北侧有一池塘,经现场排查及走访附近住户、商家及上班职工,池塘内及周边均未发现工业固废倾倒情况。 5.无棣县新君塑业有限公司东侧为郭梁仪村乡村公路,公路西侧低位处填充有长约70米、宽2米的塑料垃圾与泥土混合物。	属实	1.公安机关对随意倾倒塑料垃圾与泥土混合物行为进行侦查,依法依规进行处理。 2.对倾倒的塑料垃圾与泥土混合物进行清理,8月13日已清理完成。 3.加强对产废企业的监管,规范建立台账,严控储存、转运、处理等环节,严防固废非法处置。	加大固废综合利用监管力度,严格监管企业加强固废管理,确保规范处置。	阶段办结 (*)		
14	D3BZ20240808014	来电	惠民县石庙镇梁家村(永平路路南,316)村西有一废旧水沟,1个月前村民梁某经过村委同意把100余方建筑垃圾进行清理,后被村民挖出来,至今堆积在水沟边。	惠民县	固废	8月9日,惠民县组织市生态环境局惠民分局、惠民县综合行政执法局、石庙镇政府对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,石庙镇梁家村村民梁某,在惠民镇购买建筑垃圾堆放在梁某家南侧水沟边。因邻居房前地势高,梁某家略低,梁某打算雨季过后用建筑垃圾垫平。由于雨水冲刷部分建筑垃圾被冲至水沟边,后被该沟所有人清理到沟上。	属实	1.建筑垃圾已清理至梁某家门口低洼处,于8月10日整改完毕。 2.引导群众正确规范处理建筑垃圾,营造良好人居环境。	加强日常监管,保障群众环境权益。	已办结		
15	D3BZ20240808015	来电	博兴县兴福镇镇山东彩板有限公司(纳利达路)生产无铅板、彩钢板、彩钢瓦,工业污水直接排入水沟,该水沟内建有污水处理设施,采用“调节+混凝沉淀+水解酸化+好氧生化”工艺处理后,通过污水管网排入兴福镇污水厂处理。现场检查时,污水处理设施正常运行,未发现工业污水随意排放现象。	博兴县	水	8月9日,博兴县组织市生态环境局博兴分局、县行政审批局、兴福镇政府对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,1.信访人反映的公司为山东昱彩新材料有限公司,位于兴福镇工业园纳利达路东侧,租赁山东纳利达彩涂钢板有限公司一条彩涂生产线进行生产,该条生产线已通过环评审批和自主验收。 2.该公司厂区内建有污水处理设施,采用“调节+混凝沉淀+水解酸化+好氧生化”工艺处理后,通过污水管网排入兴福镇污水厂处理。现场检查时,污水处理设施正常运行,未发现工业污水随意排放现象。 3.该公司西车间为成品仓库,未发现调漆设备、原料及调漆痕迹,无异味。该公司调漆房位于生产线上,已进行密闭处理,调漆产生的废气进入废气治理设施处理后有组织排放。其废气污染源在线监控数据显示,该公司有组织废气达标排放。现场检查时,调漆房内有异味。	部分属实	1.市生态环境局博兴分局要求该公司严格落实各项环保措施,确保废水、废气达标排放。 2.8月9日,市生态环境局博兴分局对该公司外排废水进行了取样检测,检测结果显示化学需氧量、氨氮指标均满足《GB13456-2012》(钢铁工业水污染物排放标准)表2间接排放限值。 3.8月11日,市生态环境局博兴分局对该公司有组织和无组织废气进行取样检测,检测结果均达标。	加大辖区企业环境执法检查力度,严查彩涂板企业VOCs超标问题,严厉打击环境违法行为。	已办结		
16	D3BZ20240808016	来电	邹平市明集镇许道口村村南有一家生态园(占地274亩),每天都有多家养殖场(例如:中慧养鸡场,村南1公里,生态园东侧)于生态园内全天候晾晒大量的鸡粪,存在严重的异味,产生污水随意流,向滨州市12345反映6个月左右无明显效果。	邹平市	固废	8月9日,邹平市组织滨州市生态环境局邹平分局、邹平市农业农村局、明集镇政府对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,1.信访人反映的生态园为山东泽山生态农业科技总公司,位于明集镇许道口村,占地274亩,与该村最近距离为3公里。其中部分区域用于晾晒养殖粪便,占地4亩,其他区域全部种植农作物。 2.该生态园已收集周边畜禽养殖粪便于养殖场内,经晾晒后用于其土地施肥。中慧养鸡场,实为邹平慧慧肉鸡养殖场,已与章丘市黄河乡刘某签订粪污处理协议,定期清运处置,建有畜禽粪污销售台账,生态园租户未收集过中慧养鸡场畜禽养殖粪便。 3.现场检查时,养殖粪便晾晒区域长约60米、宽约40米,存放养殖粪便约7方,呈平铺状态晾晒,未发现污水外流现象,周边农作物长势良好,现场有异味。雨季会有少量粪污溢流。 4.2024年3月份以来,明集镇政府共受理滨州市12345政务服务便民热线转办上述晒粪所相关问题9件,明集镇要求该企业负责人对养殖粪便进行集中收集后使用塑料篷布苫盖,同时加强除臭剂的喷洒频次,减少对周围环境污染的影响。	属实	1.督促该晾晒场所将养殖粪便集中收集后使用塑料篷布苫盖,同时喷洒除臭剂,待秋收后用于土地施肥。 2.对该晾晒场所进行常态化监管,督促定期喷洒除臭剂、粪便苫盖到位。	加强对养殖场粪污资源化利用技术指导和服务,强化养殖场粪污资源化利用技术推广,提升养殖场粪污综合利用率。	已办结		
17	D3BZ20240808017	来电	博兴县湖滨镇西门村卫生室向西的第一个“十”字路口(环村路),西南角第一家(门口有蓝色铁皮小屋,1.5*1.5)有白色车间(卷帘门)进行制作冰箱(山东冰睿电器有限公司,车间无明确厂名标识),发泡车间未进行任何环保措施,氨气、聚氨酯发泡无任何处理直接排放,已3年左右。	博兴县	大气	8月9日,博兴县组织市生态环境局博兴分局、湖滨镇政府对信访件反映问题进行调查核实: 经查,1.信访人反映的公司为博兴县湖滨镇冰睿厨房设备有限公司,位于博兴县湖滨镇西门村,经营范围:厨房设备、制冷设备、不锈钢制品加工及销售。该厂年产5000台冷柜项目已办理环评手续,2020年6月份完成验收。 2.该厂因市场原因已停产一个月,发泡车间已采取密闭措施,车间内安装有1台废气收集装置,配套安装有废气收集装置,采用“活性炭+UV光氧”处理工艺。焊接工段配套安装有焊烟收集装置,对焊接烟气进行吸附、过滤后排放。该公司废气治理设施能正常开启运行,废气处理设施UV光氧箱内共有30组光氧灯组,5组存在故障。	部分属实	1.市生态环境局博兴分局要求该厂立即更换废气治理设施中损坏的光氧灯管。8月12日,光氧灯管已更换完成。 2.加大辖区厨房设备生产执法检查力度,对治污设施不正常运行企业、不办理环评手续擅自开展发泡作业等违法行为,依法依规严厉打击。	对群众反映的问题要及时跟进,确保问题处置到位、整改到位。	已办结		
18	D3BZ20240808018	来电	博兴县湖滨镇寨郝村的莲花花园,2023年冬季开始,几乎每晚18时左右开始会有养殖的粪便臭味(污染源不详),向滨州市12345政务服务便民热线反映后有改善,但近期又比较严重。	博兴县	大气	8月9日,博兴县组织市生态环境局博兴分局、县畜牧兽医服务中心、湖滨镇政府对信访件反映问题进行调查核实: 经查,1.博兴县湖滨镇寨郝村莲花花园向东约450米,预备河北侧为博兴县旭泽养殖场,主要从事家禽养殖销售。环保手续齐全。 2.该养殖场现有两个养殖区,分别为西区的肉鸭养殖区和东区的肉猪养殖区。肉鸭养殖区东西朝向,长150米,宽16米,养殖肉鸭10900只,建有完善的粪污处理设施,并与第三方签订有粪污处理协议;肉猪养殖区东西朝向,长70米,宽17米,养殖育肥生猪1700头,养殖区建有污水处理池、沼气池,配套设施齐全。该养殖场粪便经沤肥后用于周边种植户的农田施肥,双方签订有粪污委托处理协议。 3.该养殖场未发现粪便乱堆乱放现象,但养殖场周围有异味。 4.湖滨镇政府近期接到12345政务服务便民热线2起关于该养殖场的异味投诉。对厂区臭气浓度进行检测,检测结果符合标准要求。	属实	1.博兴县畜牧兽医服务中心、湖滨镇政府,指导该养殖户立即对异味问题进行整改,加强对粪污设施的维护。 2.要求养殖区负责人加强日常管理,每天及时清理粪便,定时对养殖区域内喷淋除臭剂、灭蝇药等,减轻养殖对周边环境的影响。	加强养殖异味治理,改善人居环境。	已办结		
19	D3BZ20240808019	来电	邹平市勇信混凝土有限公司(盛源路、西北环路)生产混凝土,打井取用地下水生产,无取水相关手续,已一年左右。	邹平市	水	8月9日,邹平市组织邹平市城乡水务局、黛溪街道办事处工作人员对信访件反映的问题进行调查核实: 经查,1.邹平勇信混凝土有限公司,位于黛溪街道办事处村北,从事砼生产,环保手续齐全。 2.现场检查时,厂区内有取水井1眼,已于2023年拆除供水设备并封固。该公司于2023年接入公共供水管网,使用公共供水生产。	部分属实	1.8月15日前,对违规取水问题“回头看”,发现问题依法依规严肃处理。 2.对全社会发布违规取水整治公告,畅通群众线上线下举报渠道,进一步提高问题发现能力。	规范水资源开发利用秩序,确保水生态安全。	阶段办结		